



ESTADO DE GOIÁS  
PARANAIGUARA  
**PODER LEGISLATIVO**

Requerimento nº. 15/2021

Em 25 de fevereiro de 2021.

Câmara Municipal de Paranaiguara
Protocolo nº 24/21
Materia: R m-15
Em 25/02/21
Agolado

Senhores Vereadores,

Após cumprimentá-los, venho respeitosamente através do presente expediente, solicitar de Vossas Excelências, que após a tramitação regimental, seja encaminhado ao Prefeito Municipal, Sr. José Carlos Barbosa, o seguinte requerimento:

**“Solicita que o Executivo ajude com a reforma de um triciclo para deficiente, proprietário: Adilson Camilo da Silva”.**

Nestes termos,

Pede deferimento.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Paranaiguara,  
Estado de Goiás, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2021.

*Edvan Cabral de Oliveira*

**Edvan Cabral de Oliveira**  
Vereador



ESTADO DE GOIÁS  
PARANAIQUARA  
**PODER LEGISLATIVO**

Requerimento nº. 15/2021

Em 25 de fevereiro de 2021.

## JUSTIFICATIVA

A reforma se faz necessário, pois o Adilson é cadeirante, tem as pernas atrofiadas e precisa do auxilio de alguém para se movimentar. Com sua renda familiar não está conseguindo fazer a reforma do triciclo.

Sabemos que uma das principais dificuldades que os cadeirantes atravessam na vida é que, além da mobilidade reduzida, é difícil achar espaços públicos realmente adaptados as suas necessidades. O aparelho é capaz de auxiliar a locomoção e oferece autonomia, dando maior mobilidade.

Agradeço a atenção para o assunto. Segue em anexo as fotos do triciclo.

*Edvan Cabral de Oliveira*  
**Edvan Cabral de Oliveira**  
Vereador

# **Reforma de Tricíco BIZ 100cc Necessita com Urgência**

**Nome: Adilson Camilo da Silva      Idade: 48 Anos**

**Peso: 125 Kg      Altura: 1,56 Cm**

**Endereço: Rua 27-A Qd 72 Lt 09 – Centro Paranaiguara-GO.**

**Fone: (64) 8429-0612**



## **Reforma Geral de Triciclo BIZ ano 2003.**

Apresenta defeitos leves na parte elétrica, estofamentos e mecânica

Defeitos graves no eixo central, freios, rodas, suspensão e pintura



**Estofamento rasgado e com espuma danificada**





**Lanteras quebradas e sem funcionamento**

**Amortecedor arriado**



**NÃO AMORTECE MAIS**

**Centro de Guidon completamente destruído**




**Eixo Central quebrado em vários lugares (comprometido)**

**Escapamento remendado**



## Vários Vazamentos de Óleo no motor (Ano 2002)



Paralamas quebrados e amassados



Pintura toda arranhada

